

MANUAL DE OPERACIÓN

BASCULA PESO PRECIO.

MARCA ESNOVA

MODELO: ACS-TP 40







BASCULA DIGITAL PESO-PRECIO

La serie ACS de básculas electrónicas de peso precio son aparatos de funciones múltiples. Tienen las características de una medida precisa, sensible, fácil operación y desempeño estable. Cuenta con un avanzado microprocesador y sensor de peso que garantizan una desempeño durable y óptimo.

Funciones principales

Capacidad de Doble RANGO: 20 Kg. / 40 Kg. – 5 g / 10g
Clase de Precisión III.
Velocidad de muestreo: 40 veces por segundo.
Tara- Por sustracción en todo el rango
Sobrepeso: Alarma sonora cuando el peso está por encima de 0.15% de la capacidad máxima

Funciones: Cero, Tara, Acumulado, alarma de sobre peso, AC y DC, Alarma de batería, auto apagado para ahorro de energía.

Suministro de energía: 120VAC 60Hz y batería recargable DC6V/4Ah
Consumo de energía menor a 5W , en modo de ahorro de energía menor a 1 W
Temperatura de operación: 0°C a 40°C
Humedad relativa: 10% a 80% no condensada

Instrucciones de operación:
Después de retirar de la caja el instrumento, coloque la báscula en una superficie plana y firme en forma horizontal. Utilice la burbuja de nivel y las patas ajustables para dejar el instrumento nivelado.
1.- conecte la báscula a un enchufe polarizado con tierra física. Encienda el switch
2.- La báscula realiza un autochequeo, la pantalla muestra “0” después de de forma intermitente “8”.

La pantalla indica lo siguiente:

Indicación en pantalla	Significado	Explicación
--------- en medio	El cero está inestable	Viento o humedad
_______ En la parte superior	La referencia de cero esta muy alta	Reparación.
_______ En la parte de abajo	La referencia de cero esta muy abajo	Reaparición
Add	Función de acumulado activa	Despliegue normal
---Lb--- Alarma	El voltaje de la batería es muy bajo	Cargué la batería
---OL--- Alarma	Sobrecarga de peso	Retire la carga
---NO--- Alarma	Tarjeta principal dañada	Reparación
0	Modo de ahorro de energía	Despliegue normal



3.- Pesaje

No coloque objetos con un peso mayor a la capacidad de la báscula. Puede dañar el sensor. Si la báscula se sobre carga aparece un mensaje en pantalla –OL—y una alarma sonora. Retire de inmediato el peso sobre la báscula

4.- Cálculo de precio.

Introduzca el precio unitario con el teclado numérico.
El intervalo para introducir 2 números puede ser de hasta 6 segundos, si excede los 6 segundos deberá presionar el botón de C
Si la pantalla muestra un peso por debajo de cero (por ejemplo la tara), el precio total desplegará "----------" y no mostrará la suma de dinero.
Si la pantalla de total muestra "----------" es debido a que la suma es mayor a 9999.99

5.- Guardar y usar memoria de precio unitario.

Para almacenar un precio unitario, presione la tecla guardar, ingrese el precio con el teclado numérico y presione la tecla de memoria M1 a M8, el precio unitario se guardará.
Para usar el precio unitario presione la tecla de M1 a M8 inmediatamente aparecerá el precio unitario almacenado.

6.- Configuración de Tara.

Coloque el contenedor en el plato, presione la tecla TARA, la pantalla se hace cero. Coloque el producto a pesar en el contenedor, el peso neto se mostrará en pantalla.

7.- Borrar el acumulado

Cuando la báscula esta en al condición de acumulado, presione la tecla C, esto borra el total acumulado.

8.- Borrar el precio unitario.

Si el precio introducido es erróneo, presione C.

9.- Poner en cero la báscula

Retire cualquier objeto del plato de pasaje, si la pantalla de peso no es cero, presione cero.

10.- Apagar la báscula

Apague el switch y desconecte el cable.

Cuidados.

- La batería debe recargarse a tiempo una vez que la energía se está agotando., de otro modo la batería puede dañarse. El tiempo de recarga debe controlarse, el tiempo usual es de 1.2 hrs., después de una hora de uso. Si la báscula no será utilizada en un largo tiempo, por favor recargue la batería por 24 horas cada tres meses
antes de utilizar la báscula.

- No limpie la báscula con abrasivos o químicos, un trapo húmedo será suficiente.

Lista de empaque:

Báscula electrónica…………1 pza.
Anillo anti insecto…………....4 pza.
Batería recargable 6V/4Ah…1 pza. *incluida dentro de la báscula. En baterías no hay Garantía.
Platillo de acero inoxidable…1 pza..
Manual de operación………..1 pza..



Gracias por su preferencia